



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
MILANO

Milano,
CAP 20154 - Via Messina n° 35/37
Tel. 02/31901 - Fax 02/33104430
e-mail: comando.milano@vigilfuoco.it

Segreteria Comando



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MI
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0038524 del 14/07/2009

Alla **Iveco Mezzi Speciali S.p.A.**
Brescia

e p.c. **Ministero dell'Interno**
D.VV.F. S.P. e D.C.
Direzione Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali
ROMA

e p.c. **Area VI Macchinari e Materiali.**
ROMA

Prot. N°: Allegati:.....
Risposta al Foglio
Div..... Sez.....

OGGETTO: riparazione Autoscala DLK 37 cc targata VF 19094.

In riferimento ai lavori di riparazione sull'autoscala in oggetto indicata ed alla certificazione, che si allega in copia, in merito all'esecuzione secondo la regola dell'arte dei lavori stessi, si precisa che si sono verificati, successivamente ai primi lavori di saldatura, collassi degli elementi strutturali in acciaio saldati ad opera del personale incaricato da codesta società.

Ovviamente, a seguito delle predette rotture, ne deriva che i lavori di riparazione sull'AS non sono stati effettuati secondo la regola dell'arte, contrariamente a quanto dichiarato.

Alla luce di quanto sopra esposto, non ritenendo affidabili neanche le ulteriori successive saldature effettuate sulle staffe collassate, si chiede di acquisire, per tutte le autoscale assegnate a questo Comando, un preventivo di spesa per la completa sostituzione degli elementi strutturali che sono stati oggetto dei lavori di riparazione e la verifica di tutti gli altri elementi strutturali che risultano, da quanto si evince a seguito dalle indagini svolte dal personale tecnico di questo Comando, fortemente ossidati.

Inoltre, si chiede che la società in indirizzo produca una relazione tecnica dettagliata, a firma del titolare e di un professionista abilitato (ingegnere meccanico), in merito alle cause che hanno provocato la rottura degli elementi strutturali di supporto degli stabilizzatori ed alla idoneità statica e dinamica di quelli, eventualmente rinforzati, che saranno in futuro installati su tutte le AS di questo Comando.

Si resta in attesa, cortesemente, di un sollecito cenno di riscontro, precisando che, attualmente, la predetta AS, per la quale non sono garantiti i necessari requisiti di sicurezza per gli operatori V.F. e per la popolazione di questa Provincia, non è in servizio con conseguente grave pregiudizio per l'espletamento del servizio di soccorso tecnico urgente.

distinti saluti

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Dante PELLICANO

