



# UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. Prot. 16/2013 del 01/10/2013

Capo Dipartimento VV.F.  
Prof. Alberto **DI PACE**

Capo del Corpo VV.F.  
Vice-Capo Dipartimento Vicario  
Dir. Gen. Alfio **PINI**

Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie  
Dir. Gen. Fabio **ITALIA**

Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali  
Dir. Gen. Dante **PELLICANO**

Ufficio Ispettivo per l'Italia Centrale e la Sardegna  
Dir. Sup. Lamberto **CALABRIA**

Direttore Reg.le VV.F. Marche  
DR Ing. Giorgio **ALOCCI**

Prefetto di Pesaro  
S.E. Attilio **VISCONTI**

Sindaco di Fano  
Dr. Stefano **AGUZZI**

Comandante Prov.le VV.F. di Pesaro e Urbino  
I Dir. Dr. Ing. Francesco **SALVATORE**

Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali  
Dott. Ugo **TAUCER**

**USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco**

Web: [vigilidelfuoco@usb.it](mailto:vigilidelfuoco@usb.it) Fax: 06874597394 E-mail: [vigilidelfuoco@usb.it](mailto:vigilidelfuoco@usb.it) Pec: [vigilidelfuoco@pec.usb.it](mailto:vigilidelfuoco@pec.usb.it)

**viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004**



## UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. Prot. 16/2013 del 01/10/2013

Oggetto: Sede Distaccata VV.F. di Fano.

Da anni la Sede del Distaccamento dei VV.F. di Fano è oggetto di continue e ripetute promesse mai mantenute legate allo stato di vetustà e degrado in cui versa.

Tanto tempo e tante energie sono state spese al fine di addivenire ad una soluzione che potesse cercare di risolvere il problema e che potesse dar modo, al personale VV.F., di lavorare in un ambiente di lavoro consono o quantomeno decente rispetto agli standard richiesti.

Purtroppo si deve prendere atto che, ad oggi, la situazione non solo non è stata sbloccata ma è addirittura peggiorata fino all'inverosimile.

E' di qualche giorno fa la nota a firma del Capo-Distaccamento, nella quale si espongono in maniera chiara e piuttosto dettagliata, quelle che sono le problematiche della Sede VV.F. così come sono state verificate da questa O.S. a seguito di accurato sopralluogo.

Infissi mal funzionanti dai quali passano spifferi d'aria e si aprono da soli per mancanza di idonei ed efficienti serramenti, servizi igienici vetusti ed insalubri con piastrelle che cascano solo a guardarle, macchie di umidità estese sui soffitti e scarichi che mal ricevono con conseguente rischio per l'incolumità dei lavoratori all'atto della doccia di fine turno. (gli ultimi due episodi, che risalgono a poco tempo fa, hanno visto coinvolto un lavoratore VV.F. che è stato ferito in più parti del corpo dal distacco delle piastrelle del bagno mentre era intento a fare la doccia e un altro lavoratore VV.F. ha battuto la testa, per fortuna senza gravi conseguenze, sul bordo del piatto doccia poiché, a causa della cattiva ricezione dell'acqua negli scarichi, si era formato un vero e proprio lago d'acqua e conseguente scivolosità del pavimento).

Scrostamento dell'intonaco nel locale cucina ed ambienti che aspettano di essere tinteggiati ormai da "*il tempo*" con gravi ripercussioni dal punto di vista igienico-sanitario.

Impianti elettrici più volte manomessi e/o oggetto di manutenzione (anche da parte dello stesso personale

**USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco**

Web: [vigilidelfuoco@usb.it](http://vigilidelfuoco@usb.it) Fax: 06874597394 E-mail: [vigilidelfuoco@usb.it](mailto:vigilidelfuoco@usb.it) Pec: [vigilidelfuoco@pec.usb.it](mailto:vigilidelfuoco@pec.usb.it)

**viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004**



## UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. Prot. 16/2013 del 01/10/2013

VV.F.) con gravi pregiudizi legati alla conformità degli impianti stessi.

La centrale termica non è a norma sia dal punto di vista della prevenzione incendi (l'accesso non avviene da spazio scoperto e lo stesso dicasi per la superficie di aerazione naturale) sia dal punto di vista impiantistico (tutto l'impianto non è a norma).

Presenza di lastre di "eternit" che coprono sia l'accesso alla centrale termica e sia l'accesso al deposito al piano terra verso l'esterno.

Mancanza del castello di manovra indispensabile per l'attività addestrativa del personale VV.F. e mancanza di idonei dispositivi antintrusione.

La situazione oltre che essere avvilente è diventata allarmante ed insostenibile ed il personale VV.F., stanco delle ripetute prese in giro, è già pronto ad iniziative di lotta civile al fine di dirimere la questione.

Alla luce di quanto esposto questa O.S. chiede di conoscere quali atti concreti intendano adottare le SS.LL., quale esito ha avuto la progettazione della nuova sede di servizio, ad oggi non ancora ben chiara ed infine, nell'immediato, quali risorse e quali lavori di adeguamento saranno/potranno essere effettuati al fine di considerare l'attuale sede di servizio VV.F. un luogo di lavoro a tutti gli effetti e soprattutto conforme alle disposizioni normative attuali anche in considerazione del fatto che, paradossalmente, istituzionalmente i VV.F. sono preposti alla sicurezza a 360° nonché alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

**Per il Coordinamento USB VVF**

**Pesaro Urbino**

c/o Comando di Pesaro e Urbino  
mail: [pesarourbino.vigilidelfuoco@usb.it](mailto:pesarourbino.vigilidelfuoco@usb.it)

**USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco**

Web: [vigilidelfuoco@usb.it](http://vigilidelfuoco@usb.it) Fax: 06874597394 E-mail: [vigilidelfuoco@usb.it](mailto:vigilidelfuoco@usb.it) Pec: [vigilidelfuoco@pec.usb.it](mailto:vigilidelfuoco@pec.usb.it)

**viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004**