UNIONE SINDACALE DI BASE
VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. Prot.15 del 05/05/19

A: Direzione Interregionale Veneto e T.A.A.
Ing. Loris **MUNARO**

Comando Provinciale VVF Padova
Ing. Vincenzo **LOTITO**

e, p.c. Capo del Corpo Nazionale
Ing. Fabio **DATTILO**

Sig. Prefetto di Padova
Dott. Renato **FRANCESCHELLI**

OGGETTO: SITUAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SOCCORSO TECNICO URGENTE

Con la presente, visto il perdurare della situazione catastrofica relativa agli automezzi adibiti al soccorso e temporaneamente fuori servizio, la Scrivente Organizzazione Sindacale chiede quali siano le motivazioni che provocano uno stallo di mesi tra la messa fuori servizio e il rientro.

Allo stato attuale, presso l'officina "tuttodiesel" di Monselice, sono parcati:

1. Autoscala AS 21920
2. Campagnola Mitsubishi VF 20478
3. Campagnola Defender VF19252
4. Campagnola LD130 VF 18377
5. Autovettura Punto VF 18741
6. Autovettura Punto VF 22908
7. Auto pompa serbatorio VF 18201
8. Anfibio VF 10512
9. Auto pompa serbatoio VF 29216
10. Auto furgonato Doblò VF24028
11. Auto pompa serbatoio VF 18935
12. Autocarro VF 14684
13. Autovettura VF 27052
14. Campagnola Defender VF22359
15. Autovettura Punto VF20412

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it
Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004

16. Campagnola Defender VF19494
17. Campagnola Discovery VF 18173
18. Autovettura VF27157
19. Autovettura Grande Punto VF 25197
20. Campagnola Defender VF19728
21. Autovettura Panda VF24254
22. Campagnola VF 22359
23. Campagnola VF 25502
24. Campagnola VF 19496
25. Autofurgone Ducato VF 26790

Senza tenere in considerazione che gli automezzi tutt'ora in servizio:

- In caso di pioggia serve l'ombrello
- gli automezzi operativi hanno 30 anni di servizio e spesso si fermano
- a breve saranno svolte le revisioni annuali con i soli mezzi in servizio e vista la condizione temiamo nuovi fuori servizio
- automezzi da avviare con booster
- assicurazioni pagate per mezzi fermi per lunghi periodi
- vengono tenuti in servizio sebbene non garantiscano standard operativi degni di tale definizione

Abbiamo avuto modo di constatare che il settore autorimessa non può reggersi su un funzionario I.A. e solamente un capo Squadra, ma deve essere implementato come tutti i settori operativi e amministrativi del Comando che lamentano gravi carenze.
Facile intuire le difficoltà operative di un comando che, oltre ad una forte carenza organica, mancano 10 campagnole e altri mezzi speciali, costringendo il personale a trainare motopompe con i mezzi più disparati, furgoni, autocarri etc.
Considerate le allerte meteo di questi giorni, l'impossibilità di garantire una colonna mobile e garantire il soccorso ordinario, con la presente si chiede un rapido intervento per non essere costretti ad inventarsi soluzioni estemporanee che non garantiscono la sicurezza degli operatori o, come succede sempre più spesso, richiedere automezzi da altri comandi portandoli al collasso.
Ormai siamo al limite dell'interruzione di pubblico servizio.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Coordinamento provinciale USB VVF Padova