

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VARESE

"ignis mea cura, patria meus ignis"

ordine del Giorno n. 196

del 2 APRILE 2014

Oggetto: Reparto Volo – presenza di materiali contenenti amianto sugli elicotteri in dotazione al CNVVF. Verifica di eventuale presenza di fibre libere di amianto aerodisperse. Informazioni al personale

Per opportuna informazione del personale che presta servizio al locale Reparto Volo, si rappresenta che la Direzione Regionale con nota prot.3146 del 03 marzo 2014, che ad ogni buon fine si allega, ha comunicato gli esiti della verifica in oggetto, evidenziando che "dalla valutazione si evince chiaramente che i risultati dell'indagine effettuata escludono un inquinamento da fibre di amianto aerodisperse all'interno degli ambienti indagati (hangar, elicotteri, magazzino, locale a piano interrato)".

Nella medesima nota viene anche sottolineato che "non viene ravvisato un rischio per la salute degli operatori, occupanti o frequentatori degli ambienti indagati, fermo restando che non si eseguano operazioni che comportino un disturbo più intenso degli elementi contenenti amianto".

Durante le ispezioni viene comunque evidenziata la necessità di osservare le procedure di sicurezza indicate nella POS emanata dalla Direzione Centrale per l'Emergenza e ribadite con OdS nr.4/2014, in relazione al quale, il personale NBCR del nucleo provinciale, ove non già provveduto, dovrà acquisire l'attestazione di avvenuta informazione/formazione del personale utilizzando il modello allegato all'OdS nr.9/2014.

Il Direttore del Reparto Volo Dott. Ing. Domenico Tesoro

IL COMANDANTE PROVINCIALI
(Dott. Ing. Vincenzo Lotito)

OI

Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Ullicio Contabilità

MILANO data del protocollo C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4 Tel. 02 / 854646.l - (r. a.) e-mail dir.lombardia@evigiifuoco.ii PHC: dir.lombardia@evigiifuoco.ii

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Varese

Direttore del Reparto Volo del Nucleo Elicotteri di Malpensa

e p.c. Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico Piazza del Viminale 1 Roma

OGGETTO :Presenza di materiali contenenti amianto sugli elicotteri in dotazione al C.N.VV.F. - Verifica di eventuale presenza di fibre libere di amianto aerodisperse.

In allegato si trasmette copia conforme della "Valutazione dell'inquinamento da fibre di amianto" redatto dalla Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate appositamente incaricata dallo scrivente con nota n. 961 del 22.01.2014.

Dalla valutazione si evince chiaramente che i risultati dell'indagine effettuata escludono un inquinamento di fibre di amianto aerodisperse all'interno degli ambienti indagati (hangar, elicotteri, magazzino, locale a piano interrato).

Non viene ravvisato, pertanto, un rischio per la salute degli operatori, occupanti o frequentatori degli ambienti indagati, fermo restando che non si eseguano operazioni che comportino un disturbo più intenso degli elementi contenenti amianto.

Durante le ispezioni dei motori dovranno sempre essere osservate le procedure di sicurezza indicate nella POS emanata dalla Direzione Centrale per l'Emergenza indossando mascherina FFP3 e guanti in nitrile evitando il più possibile di disturbare gli elementi contenenti amianto.

Si conferma la necessità di informare, ove già non avvenuto, tutto il personale sulla presenza di amianto in determinati punti degli elicotteri, sulle procedure adottate per il loro controllo, sui dispositivi di protezione ed il loro utilizzo.

A STATE OF THE PROPERTY OF THE