

Rai News 24*"Prime indiscrezioni sulle indagini per la strage di Torino"*Data:
08/12/2007

Indietro

Stampa

**/ITALIA**

Torino | 8 dicembre 2007

Almeno due indagati per la strage nell'acciaiera di Torino



I compagni degli operai morti

Nomi non ne vengono fatti, ma ci sarebbero almeno due iscrizioni nel registro degli indagati dalla Procura di Torino per l'incendio allo stabilimento siderurgico Thyssen Krupp, multinazionale tedesca in fase di smantellamento e trasferimento a Terni.

L'inchiesta e' condotta dai pm Laura Longo e Francesca Traverso e coordinata dal procuratore aggiunto Raffaele Guariniello. Anche oggi sono in atto accertamenti per chiarire con precisione quale sia stata la causa che ha fatto scoppiare l'incendio alla linea 5 dell'impianto di trattamento termico dove e' avvenuta la strage.

La Procura ha sequestrato una sorta di scatola nera che riguarda l'apparecchiatura. Gli inquirenti si aspettano da questo materiale di avere indicazioni piu' precise su quello che e' accaduto.

Nel frattempo la Procura ha incaricato l'Asl di fare ogni accertamento sulla sicurezza dello stabilimento anche in proiezione futura. Ieri, intanto, sono iniziati i primi controlli sugli oltre 300 estintori esistenti nello stabilimento.

Trenta estintori sono stati portati nella sede dei **vigili del fuoco** dove verranno analizzati nel dettaglio perche' contengono materiale liquido e gassoso. Agli altri e' stata applicata una procedura che ne permette l'uso ma non la modifica in attesa degli accertamenti della magistratura. Al momento dell'incidente alcuni operai hanno denunciato che 3 estintori su 5 non funzionavano.

Obiettivo degli inquirenti e' capire che uso ne venisse fatto da parte dell'azienda e degli operai. Pare infatti che alle volte, nei piccoli interventi, gli estintori fossero usati per meta' e poi non piu' ricaricati. Una prassi, quest'ultima, che li rendeva inutilizzabili perche' il materiale all'interno diventava scadente sul fronte della sicurezza.

chiudi questa finestra