



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Let. Amm. Prot. Reg. 04_cn\19 del 02/09/2019

Comandante Provinciale
Ing. Vincenzo BENNARDO
Cuneo

Oggetto: sede di servizio aeroportuale – richiesta incontro

Prendendo favorevolmente atto che, finalmente, la dirigenza di Codesto Comando sembra aver preso a cuore la situazione della sede di servizio aeroportuale, la scrivente O.S. evidenzia che sarebbe stato meglio convocare una tavolo di lavoro nel qual poter analizzare le problematiche, invece di procedere con degli stravolgimenti sulle modalità del servizio.

Venendo alle varie problematiche della sede aeroportuale segnaliamo le varie criticità presenti:

Criticità relative alla sede:

Premesso che la sede nel 2006, nasce come “provvisoria”, la struttura è ospitata presso un capannone, si ritiene della massima urgenza risolvere alcuni problemi, come più volte segnalato ai vari dirigenti che si sono susseguiti dall’istituzione della sede di servizio aeroportuale:

- Assenza degli altoparlanti, necessari per gli allerta di intervento, in autorimessa e su perimetro esterno. Gli stessi sono in numero insufficiente all'interno.
- Mancanza accensione luce camere dal centralino.
- 3 servizi igienici per 10 persone, numero che non rispetta le attuali normative, per lo più sovente sono inutilizzabili a causa di problemi agli scarichi.
- Numero di docce inadeguato al numero di personale presente
- Impianto di climatizzazione non idoneo. In autorimessa, nel periodo invernale la temperatura scende sino zero gradi, benché gli aerotermini siano accesi, con i rischi che si possono immaginare per gli impianti di estinzione dei mezzi. Anche nei locali per il personale a causa di serramenti fatiscenti, la struttura del capannone e la vetustà dei fan coil, vi sono temperature inaccettabili, a questo vanno aggiunte infiltrazioni d’acqua.
- Mancanza di un’aula didattica e manca, nonostante sia stato richiesto da un anno uno schermo/monitor da usare per l’istruzione professionale. Attualmente la formazione si basa sulle dotazioni personali di istruttori e/o volenterosi. Inoltre la stessa sala è destinata a: mensa, addestramento, riunioni, briefing ed attività libere.
- Mancanza di un booster e un buon carica batterie per l’ autorimessa.

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Let. Amm. Prot. Reg. 04_cn\19 del 02/09/2019

- In autorimessa, nonostante la presenza di carburanti, olii e altre sostanze chimiche anche altamente corrosive non c'è un lava-occhi, un lavandino e un bagno.
- Mancanza di un PC e stampante.

Si evidenzia la vicinanza, della sede di servizio VVF con il deposito carburanti dell'aeroporto (jet A1, avgas 100LL e gasolio per trazione), che sembrerebbe non rispettare le normative vigenti in materia di distanze minime dalle strutture della sede di servizio stessa. Si chiede se l'aeroporto sia in regola con il certificato di prevenzione incendi.

Criticità relative al personale:

- Il personale del Comando, nella maggior parte è sprovvisto di pass per l'entrata in Aeroporto.
- Formazione aeroportuale, ricordiamo che al massimo il 20% della forza può esserne sprovvisto, molte volte tale percentuale è ampiamente superata o che addirittura si utilizzino VF discontinui.

Viste tutte le criticità segnalate, la scrivente ritiene indispensabile la convocazione di un incontro, nel qual posano essere affrontati gli argomenti esposti.

In attesa della data dell'incontro richiesto si porgono i saluti di rito.

Per il Coordinamento provinciale

USB VV.F. di Cuneo

Antonino MUSCO

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004