



USB VVF Agrigento

331 5770826 - 329 7073336 - 348 7701439

e-mail: agrigento.vigilidelfuoco@usb.it

UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Al Sig. Comandante VV.F. Agrigento
Dott. Ing. Michele Burgio

e p.c. USB VVF Roma - Sicilia – Agrigento

D.C.R.L.S. – Roma

Direzione Regionale VV.F. Sicilia

Personale - SEDE

Lett. Amm. Prot 36/2015
Agrigento, 13/12/2015

Oggetto : Contestazione OdG 852 del 11/12/2015.-

La scrivente O.S con la presente contesta l'OdG in oggetto e precisamente **la parte in cui si indicano la procedure per gli autisti da attuare ad ogni inizio turno per il controllo ed il corretto serraggio ecc ecc....** per le seguenti motivazioni:

- gli autisti non hanno **nessuno strumento e/o attrezzatura** per poter verificare il corretto serraggio di *"..viti, dadi, prigionieri, perni e boccole in genere filettate"*, ad esclusione delle semplici chiavi in dotazione al mezzo per la sostituzione delle ruote;
- gli autisti non hanno e **non sono tenuti ad avere nessuna informazione tecnica** relativa a *"..viti, dadi, prigionieri, perni e boccole in genere filettate"*, in quanto queste informazioni squisitamente tecniche sono riportate nei manuali tecnici delle case costruttrici a supporto di professionisti del settore (concessionarie e officine autorizzate);
- sulla base di quanto sopra detto gli autisti **non hanno la competenza** per *".. controllare il corretto serraggio di viti, dadi, prigionieri, perni e boccole in genere filettate"* se non in **maniera esclusivamente visiva** in quanto come indicato, le officine effettueranno interventi e verifiche, su richiesta preventiva dell'ufficio Autorimessa, con gli appositi strumenti (chiavi dinamometriche) e che di contro, come riporta sempre l'ordinanza, un **eccessivo serraggio** potrebbe provocare **la deformazione delle filettature**.

Proprio quest'ultima parte nel rispetto dell'ordinanza, potrebbe portare a variare la corretta taratura ed effettuare un eccessivo serraggio ad esempio dei bulloni dei cerchi delle ruote degli automezzi con conseguenze inevitabili.

USB VV.F. – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Inoltre occorre ricordare che tutti i nostri mezzi di soccorso pesanti, come riportato nei manuali di manutenzione in nostro possesso, indicano ogni tot di chilometri/tempo, una serie di interventi e/o di “controllo dei serraggi” sulle parti meccaniche in movimento (giunti, alberi di trasmissioni, cerchi ruote ecc) da effettuare nelle officine specializzate.

Ciò detto a nostro avviso **bisogna escludere da ulteriori responsabilità gli autisti che altro non possono fare, se non un controllo visivo e non strumentale**, oltre naturalmente ai controlli di routine. Pertanto si richiede con cortese sollecitudine, la variazione dell’ OdG n. 852 dell’11/12/2015. In mancanza di riscontro rappresentiamo la nostra intenzione di proseguire nelle sedi e con gli opportuni strumenti disponibili.

Cordiali saluti

Per il Coordinamento Provinciale
USB VVF Agrigento
Motisi Diego