



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



A: Comandante VVF Ascoli Piceno

p.c. Direttore VVF Regione Marche

Fermo li 8 novembre 2018

Oggetto : APS MAN VF29325
 Difficoltà ad alloggiare equipaggiamento operatori VF -

Egregio Comandante,

i colleghi del distaccamento di San Benedetto del Tronto, ci hanno fatto osservare che nel salire e (soprattutto) nello scendere dai gradini di accesso alla cabina dell'APS Man VF29325, vi è pericolo di caduta.

In effetti, con l'autoprotettore indossato, tali gradini non sono visibili come prescrive la norma UNI-EN 1846-2.

Altro aspetto è la impossibilità di sistemare le dotazioni individuali in cabina in modo sicuro, che non rechino fastidio e/o pericolo al conducente (ed ai colleghi) in caso di frenata o brusca sterzata.

La certezza che Lei dedicherà la giusta attenzione alla incolumità dei lavoratori, ci fa credere in un sollecito esame della nostra segnalazione; siamo disponibili a collaborare per individuare un modus-operandi e porgiamo nel frattempo distinti saluti.

USB PROVINCIALE

Marco Lerici

Turno "B" dist. Fermo (333.3313177 – 331.5773685) - marcolerici64@alice.it

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004