



COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA SICILIA

Istruttoria ai sensi del D.L.vo 334/99 e s.m.
Delibera n. 156 del 03/11/2011

Isab S.r.l. - Raffineria Isab Impianti nord
Stabilimento di Priolo (SR)

IL COMITATO TECNICO REGIONALE
PER LA SICILIA
(Art. 19 del D.L.vo 17/8/99 n. 334)



VISTO

- Il D.L.vo 17/8/99 n. 334 e il D.L.vo 21/09/2005 n. 238.
- La documentazione agli atti inerente lo stabilimento Isab S.r.l. – Raffineria Isab Impianti nord di Priolo (SR).
- Le note della Società Isab S.r.l. – Raffineria Isab Impianti nord di Priolo (SR), prott. nn. 605 e 606 dell' 08/8/2011.
- La relazione predisposta dal gruppo di lavoro appositamente incaricato dal C.T.R., prot. n. 13845 del 7/10/2011.
- Le precedenti delibere del C.T.R. n. 111 del 23/10/2008, n. 117 del 13/05/2009, n. 139 del 12/10/2010, n. 147 del 10/02/2011 e n. 148 del 24/02/2011.
- Il regolamento del C.T.R. approvato nella seduta del 5/5/2000.
- Il verbale del C.T.R. del 03/11/2011 presenti, per l'esame della pratica in argomento: Dattilo, (Presidente), Vallefucio, Lucia, Rizzo, Buttice, Castiglia, Vasile, Bartolozzi, La Rocca, Comella, Di Pace, Attard, Albanese, Norrito (Segretario).
Relatori: Palmieri, Bartolozzi.

PREMESSO

- che lo stabilimento deve essere in regola con tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per tale attività, anche in materia ambientale.
- che il gestore dell'attività è responsabile di quanto affermato nel rapporto di sicurezza.
- che il gestore dell'attività è tenuto agli adempimenti previsti dal capo II del D.L.vo 334/99
- che il gestore dell'attività è tenuto, ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 334/99 a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze