



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Let. Amm. Prot. 3987del 06/04/13

Alla cortese attenzione del Comandante
dei Vigili del Fuoco di **TRIESTE**
Dott. Ing. **CARLO DALL'OPPIO**

Oggetto: Richiesta di incontro URGENTE inerente le problematiche relative della sala operativa.

Questa organizzazione sindacale richiede un incontro urgente al fine di conoscere il motivo della totale inerzia con la quale vengono gestite le problematiche inerenti la sala operativa e se esista o meno un elenco con le priorità dei lavori da eseguire. Questa nota è frutto dell'indifferenza con la quale il Comando ha sinora disatteso le richieste.

Di seguito un breve e parziale elenco:

- Sostituzione U.P.S. sala operativa (Le batterie tampone sono oramai inutilizzabili e nel caso di un black out elettrico tutti i sistemi della sala operativa si spegnerebbero causando il blocco del sistema 115 sino all'riavvio).
- Portare a conoscenza gli addetti di sala operativa (Magari con un semplice O.d.g.) del sistema di controllo gruppo elettrogeno installato oramai da più di quattro mesi di cui NESSUNO HA AVUTO LA DECENZA D'INFORMARE SUL SUO SCOPO E SUL SUO UTILIZZO.
- Dare disposizioni al personale nel caso il gruppo elettrogeno non parta (Allo stato attuale se il gruppo elettrogeno non funziona in sala operativa si **SEPEGNE TUTTO** : sistema 115, computer, luci, stampanti, fax, sistema comunicazione interna, suonerie e allarmi, comunicazioni telefoniche interne etc...etc.....).
- Sostituzione pavimentazione sala operativa (Ha causato e continua a causare disagi ed anomalie ed è accertata l'inadeguatezza).
- Completamento delle postazioni operative (allo stato attuale manca un'intera postazione 115, un computer sulla post. N°3, due microfoni per la postazione n°1 e n°2, il controllo semaforico sulla post. n°3, l'inserimento nelle consolle n°1-2-3 della ripetizione telefonica delle numerazioni interne 180, il controllo apertura portoni di soccorso su tutte le postazioni).
- La situazione degli arredi che in alcuni casi oltre che vetusti risultano pericolosi per la sicurezza degli operatori.
- Il collegamento con la sala operativa ANAS per il controllo delle gallerie (In fase di attivazione tanto pubblicizzato dal Comando ora risulta non attivo da più di tre anni).
- Impianto controllo videosorveglianza (Già poco efficiente ed efficace di suo, risulta ora con numerose telecamere non funzionanti e il monitor di back up è disteso all'interno di un rack nel vano tecnico).
- Impianto RCF (Attualmente in uso la "riserva" cioè l'amplificatore recuperato dalla sala operativa precedentemente in uso).
- Controllo comando cancelli d'Ingresso (Due su tre non funzionano).
- Pannello sinottico postazione n°2 e n°3 completamente non funzionante.

Trieste 06/04/2013

USB VVF Coordinamento Provinciale di TRIESTE

(Roberto Pipan)

USB VVF – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

Web: vigilidelfuoco@usb.it Fax: 06874597394 E-mail: vigilidelfuoco@usb.it Pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it
viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004

(Rappresentante sindacale provinciale Roberto Pipan E-mail roberto.pipan@vigilfuoco.it)