



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

USB PI VV.F.

**OGGETTO:** Riscontro nota dell'Organizzazione sindacale USB PI VV.F. prot. n. 110 del 18 agosto 2026, avente ad oggetto: "Polo ignifughe difettose – Richiesta procedura nazionale uniforme, riapertura dei termini, sostituzione dei capi e tutela del personale".

In riferimento alla nota sopra distinta del 18 agosto 2026, relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali, nel confermare le informazioni già comunicate nella precorsa corrispondenza sul tema, che in ogni caso comprovano le pronte misure messe in atto dalla Direzione centrale per garantire l'immediata sostituzione delle polo che risultano difettose al fine di garantire la corretta ed idonea vestizione del personale operativo, ha rappresentato quanto segue.

La medesima Direzione Centrale *"si è attivata per effettuare verifiche ed analisi sulla difettosità di alcune polo (solo una percentuale rispetto al totale delle polo distribuite sino ad oggi), sia in modo indipendente sia in collaborazione con la ditta produttrice; al riguardo, si procederà certamente a tenere informate tutte le OO.SS. sui risultati delle verifiche, appena saranno noti"*.

Ha, inoltre, evidenziato che: *"Per quanto attiene la richiesta di fornire linee guida nazionali volte «a ricondurre l'intera gestione della problematica a criteri uniformi su tutto il territorio nazionale», si precisa che le scadenze temporali fissate nei confronti delle Direzioni Regionali e Comandi Provinciali hanno solo uno scopo ricognitivo volto a quantificare percentualmente il fenomeno e non certo a limitare la possibilità da parte del Personale di poter segnalare eventuali difettosità; al riguardo, si chiarisce che per ogni DPI, vi sono precise procedure dipartimentali che devono essere seguite per chiedere la sostituzione dello stesso in caso di deterioramento o difetto funzionale; al contempo si ricorda che la verifica delle caratteristiche tecniche è disciplinata da rigorose norme tecniche Europee ed internazionali da espletarsi a cura di laboratori specializzati e certificati dagli Enti Europei, i quali peraltro sono preposti al rilascio delle certificazioni CE degli stessi DPI"*.

La citata Direzione Centrale ha altresì sottolineato che, *"come per gli altri DPI, anche per vestizioni, attrezzature e quant'altro prodotto dall'industria, anche nel settore civile, possono manifestarsi alcune difettosità; nel caso di specie le stesse non costituiscono certo il 100 % delle polo, peraltro distribuite dal 2023 in quantità pari a circa 76.000 unità e per le quali solo ora sembra emergere una difettosità così conclamata della fornitura"*; precisando che *"l'assegnazione semestrale massiva di maggio u.s., pari a circa 12.000 polo, costituisce, come di consueto ed in*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*analogia a tutti gli altri DPI, una assegnazione delle polo basata sulle richieste effettuate da tutti i Vigili del Fuoco su scala nazionale per sostituire i soli capi deteriorati e non certamente per rinnovare l'intera dotazione personale".*

Infine, la predetta Direzione Centrale ha comunicato che "non è solo compito, ma anche obiettivo professionale di questa Direzione garantire, con le forniture di DPI, la sicurezza degli operatori VF e che, in particolare, tale obiettivo costituisce la motivazione ad effettuare tutto ciò che è possibile per migliorare le forniture".

p. IL CAPO DELL'UFFICIO

F. Labbate