



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

PADOVA

Prot. 54 del 25/06/18

A: Comando Provinciale VVF Padova
Ing. Vincenzo LOTITO

R.S.P.P. Comando Provinciale VVF Padova
Arch. Salvatore ESPOSITO

E, p.c. Direzione Interregionale Veneto e T.A.A.
Ing. Fabio DATTILO

OGGETTO: MANUTENZIONE ESTINTORI

Da diverso tempo la Scrivente Organizzazione Sindacale segnala al Comando di Padova la mancanza di un programma di manutenzione degli estintori delle sedi e di quelli allocati nei mezzi VF, come previsto dalla norma 9994-1-2013.

Attualmente in tutte le sedi e in tutti i mezzi adibiti al soccorso gli estintori risultano scaduti non garantendo la piena efficienza.

E' bizzarro come si vada a sanzionare aziende per la mancata manutenzione degli estintori quando lo stesso ente che accerta è in difetto.

Vista e considerata la gravità della situazione si chiede riscontro alla presente con la massima celerità per evitare spiacevoli situazioni in interventi di soccorso e verso l'utenza esterna che giornalmente frequenta le sedi del comando di Padova (corsi 81/08 e altro).

In assenza di riscontro sarà nostra cura trasmettere la segnalazione agli organi preposti.

il Coordinamento Provinciale USB VVF Padova