



**Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di  
MILANO**

Milano, 15.02.2006  
CAP 20154 - Via Messina n° 35/37  
Tel. 02/31901 - Fax 02/33104430  
e-mail: vfcommi10@interbusiness.it

Ufficio: **Automezzi**

*Alla CONFISAL Coordinamento Provinciale  
Sede  
p.c. C.I.S.L. Coordinamento Provinciale  
Sede  
p.c. C.G.I.L. Coordinamento Provinciale  
Sede  
p.c. R.d.B. Coordinamento Provinciale  
Sede  
p.c. U.I.L. Coordinamento Provinciale  
Sede  
p.c. R.S.U. Coordinamento Provinciale  
Sede  
p.c. Personale  
Albo Sede Centrale e Distaccamenti*

Prot. N°: **6584**  
Risposta al Foglio .....  
Div..... Sez..... N°.....

**OGGETTO: richiesta chiarimenti assegnazioni APS Mercedes Actros 1841L.  
Nota del giorno 8 febbraio 2006 prot. n° 6584.**

In riferimento alla nota dell'O.S. CONFISAL, pervenuta in data 8 febbraio 2006 con prot. n° 6584 che si allega in copia, relativa alla richiesta di chiarimenti in merito ai criteri di assegnazione delle APS in oggetto, si precisa quanto segue.

La dislocazione delle APS di recente assegnazione è stata effettuata in conformità ai criteri di rotazione degli automezzi di soccorso tra le varie sedi di servizio di questo Comando.

I succitati criteri di rotazione, negli ultimi anni, sono stati applicati, sistematicamente, nella dislocazione delle ABP Mercedes Atego, prima ed in seguito, per le AS Vario Iveco M.S..

I criteri, accettati dalla *commissione consultiva officina ed automezzi* con verbale del 16 settembre 2004 che si allega in copia, prevedono la rotazione degli automezzi di soccorso tra i distaccamenti, in funzione del numero degli interventi effettuati e dell'ubicazione dei distaccamenti stessi.

Al riguardo, si espone la tabella, suddivisa per anno, degli interventi effettuati dal personale dei distaccamenti cittadini e provinciali di questo Comando.

ANNO	2005	2005	2005	ANNO	2005	2005	2005	ANNO	2005	2005	2005	ANNO	2005	2005	2005
MEZZI	APS	AS	ABP	MEZZI	APS	AS	ABP	MEZZI	APS	AS	ABP	MEZZI	APS	AS	ABP
Monza	1278	470	93	Sardegna	3268	1613		Gorgonzola	1111	35	171	Centrale	4196	1646 (+31 AS50m)	462
Seregno	631		50	Darwin	2937		148	Legnano	1455	409	126	Marcello	2780		
Desio	1193	337	23	Cuoco	2938	1274		SestoSG	2042	743		tot città	6976	1677	462
seregno vol	71														
Carate	353		69									Corbetta	434		2
Lissone	575											Inveruno	493		62
Bovisio Masci			55									Magenta	306	68	48
tot NORD	4101	807	290	tot dist SUD	9143	2887	148	dist prov mi	4608	2233		Abbiategr	542		
tot perm	3102		166									tot dist vol ovest	1776	68	112

I distaccamenti cittadini di via Sardegna, p.le Cuoco e via Darwin hanno effettuato, infatti, 9143 interventi, nell'ambito cittadino e provinciale, zona sud.

Nello stesso periodo temporale, nella zona nord, i distaccamenti di Monza, Seregno, Desio, Carate e Lissone hanno effettuato, invece, 4378 pari circa alla metà degli interventi effettuati nella zona sud.

Sulla base dei dati esposti, il Comando ha deciso, *per offrire un migliore ed efficiente servizio di soccorso al cittadino*, di dislocare i nuovi automezzi di soccorso nei distaccamenti ubicati nella zona sud della provincia.

È utile evidenziare, sinteticamente, i dati degli interventi effettuati nelle varie aree della provincia di Milano, al fine di meglio comprendere le motivazioni che hanno spinto questo Comando a razionalizzare la dislocazione degli automezzi pesanti.

AREA DI COMPETENZA	N° Mezzi	N° Interventi
Zona Nord (futura provincia Monza-Brianza personale permanente)	3 APS	3102
Zona Nord (futura provincia Monza-Brianza personale volontario)	3 APS	999
Zona Nord (futura provincia Monza-Brianza)	5 ABP	290
Zona Nord (futura provincia Monza-Brianza)	2 AS	807
Zona Sud (Sardegna, Cuoco e Darwin)	3 APS	9143
Zona Sud (Sardegna, Cuoco e Darwin)	2 AS	2887
Sede centrale e Marcello	2 APS	6976
Sede centrale e Marcello	2 AS	1677
Sesto San Giovanni	1 APS	2042
Sesto San Giovanni	1 AS	743
Zona Est (Legnano)	1 APS	1409
Zona Est (Legnano)	1 ABP	126
Zona Est (Legnano)	1 AS	409
Zona est (Gorgonzola)	1 APS	1111
Zona est (Gorgonzola)	1 ABP	35
Zona est (Gorgonzola)	1 AS	171
Zona Sud-Ovest (Distaccamenti-Volontari)	4 APS	1775
Zona Sud-Ovest (Distaccamenti-Volontari)	3ABP	112
Zona Sud-Ovest (Distaccamenti-Volontari)	1 AS	35

I suddetti criteri di rotazione trovano fondamento, inoltre, nella costante riduzione dei fondi accreditati dall'Area VI Macchinari e Materiali per la manutenzione degli automezzi.

Dall'anno 1998, infatti, si è registrato, come meglio evidenziato in tabella, un continuo decremento dell'importo accreditato a questo Comando a fronte di un sensibile aumento dei costi della manodopera e dei pezzi di ricambio.

ANNO	Importo (Lire)	Importo (Euro)
1998	3.446.000.000	1.779.710
1999	2.535.000.000	1.309.218
2000	2.460.000.000	1.270.484
2001	2.870.000.000	1.482.231
2002	2.388.718.000	1.233.669
2003	2.488.106.000	1.285.000
2004	2.321.587.000	1.199.000
2005	2.253.818.000	1.164.000

Si precisa, che il costo del gasolio, dagli anni novanta ad oggi, si è praticamente raddoppiato passando da circa 1000€/litro ad oltre 1euro/litro.

Il Comando, per uniformare l'usura degli automezzi pesanti, ha dovuto monitorare il numero degli interventi delle sedi di servizio e la percorrenza chilometrica effettuata da queste nuove APS al fine di razionalizzare le spese di manutenzione effettuate dalle ditte costruttrici in possesso degli adeguati macchinari elettronici di riparazione.

Le APS precedentemente assegnate ai distaccamenti di via Sardegna e di p.le Cuoco hanno già percorso circa 28.000km, prevalentemente nel ciclo urbano e pertanto, si è pensato di dislocarle in sedi di servizio che effettuano un relativamente minore numero di interventi.

L'identico criterio di rotazione degli automezzi di soccorso è stato, inoltre, sancito dall'Area VI Macchinari e Materiali con la nota del 27 agosto 2004 prot. n° 4418/4501, che si allega in copia, sulla base della quale, questo Comando, prossimamente, inoltrerà formale richiesta di rotazione, a livello nazionale, degli automezzi di soccorso di futuro allestimento.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
Dott. Ing. Dante PELLICANO