Prot. N° 02/08 Milano, 3/02/2008



al Comandante Prov. VVF Milano Ing. D. Pellicano

Epc a tutto il Personale

Oggetto: nuova APS Mitsubishi Canter.

In relazione alla assegnazione di un nuovo automezzo APS di ridotte dimensioni, adibito come polisoccorso, sono pervenute a questa O.S. da parte del personale autista, informazioni inerenti alla carenza di stabilità, in particolare riguardanti le sospensioni giudicate insufficienti in particolare negli avvallamenti stradali. determinando un'instabilità dell'automezzo, anche a velocità contenute.

Questa O.S. chiede che venga effettuata una verifica per valutare se le informazioni pervenute abbiano fondamento e qualora sia necessario, dare seguito ad eventuali interventi che garantiscano la sicurezza agli operatori.

La RdB rimane in attesa di un riscontro sui rilievi da parte del Comando.

Coord. Provinciale RdB/CUB VVF Milano Domenico Palmieri Messina 37, Milano tel/fax 02-3190363 e-mail rdbvvfmi@tiscalinet.it