



USB VVF Agrigento

331 5770826 - 329 7073336 - 348 7701439

e-mail: agrigeno.vigilidelfuoco@usb.it

UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

**Al Sig. Comandante VV.F.
Agrigento**

**e p.c. USB VVF Roma - Sicilia - Agrigento
USB Confederazione Provinciale
D.C.R.L.S. – Roma
Direzione Regionale VV.F. Sicilia
Personale - SEDE**

Lett. Amm. Prot 24/2015
Agrigento, 06/09/2015

Oggetto : Richiesta di ricognizione tecnica preventiva sui mezzi del Comando di Agrigento.

Egregio Comandante,
giorno 3 settembre, a causa di una perdita d'acqua dalla botte l'APS City 2000, in assegnazione al Distaccamento di Licata, veniva sostituita dall'APS 18587. Detto mezzo, dopo neanche 24 ore e n.4 interventi ripartiti in due turni, presentava una serie di problemi nel sistema frenante, tali da non consentire in sicurezza il prosieguo del servizio, oltre a tutto ciò che comporta la sostituzione con altro mezzo idoneo, da inviare presso la sede distaccata.

Normale routine richiedere la sostituzione per un guasto, capita ovunque, ma la sostituzione dovrebbe almeno in teoria, assicurare continuità al soccorso; spesso però abbiamo raccolto e ci siamo fatti portavoce di disfunzione di mezzi e servizi.

Nella convocazione del 28 luglio, richiesta unicamente dalla scrivente O.S., (prot.14/2015 del 6/7/2015) per discutere proprio tali problematiche, sono emersi una serie di fattori esterni; ciò nonostante ribadiamo e insistiamo che qualche cosa nel sistema gestionale del settore, continua ancora a non funzionare come dovrebbe, producendo disguidi, disservizi e interruzioni che si ripercuotono sulle normali attività di soccorso.

Avevamo proposto di ottimizzare i servizi per esempio, di migliorare i flussi comunicativi rivedendo la gestione dei vari modelli (SA1 ecc), semplicemente assegnando ad ogni mezzo una cartetta dove inserire le varie segnalazioni che via via arrivano da centrale e sedi distaccate, in modo da avere subito la chiara visione di tutte le anomalie che riguardano quel dato mezzo solamente aprendo la cartettina e soldi permettendo, effettuare tutti i lavori necessari, sfruttando al meglio l'occasione del fermo macchina con notevole risparmio di tempo e di denaro.

Ricordiamo che attualmente i colleghi preposti al servizio dovrebbero ricercare, per un mezzo, altri eventuali guasti segnalati, tra "un'unica pila di SA1" di vari mezzi; sistema che a parer nostro crea disguidi e non ottimizza.

%

USB VV.F. – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Ciò detto e alla luce di un incidente avvenuto ieri, ad partenza VVF a causa di un guasto ai freni, grazie all'esperienza e alla prontezza di riflessi del collega autista che ha preferito, in prossimità di un incrocio, fermare la corsa dell'APS su un muro alla sua destra, piuttosto che rischiare di scontrarsi con qualche autovettura in transito in quel momento, con conseguenze ancora più "gravi dei semplici danni sui mezzi". Per fortuna i colleghi hanno riportato solo contusioni e un grande spavento per l'impatto violento. Analogamente a quanto sopra esposto in apertura della presente, anche il mezzo incidentato era una sostituzione.

Vi sono tante altre notizie di casi simili in altri Comandi di incidenti o incidenti sfiorati pertanto, data la vetustà del parco automezzi VVF e a salvaguardia della sicurezza degli Operatori del Soccorso, delle persone e degli utenti della strada, richiediamo una urgente ricognizione di tutti i mezzi di soccorso e d'istituto del Comando, attraverso l'impiego di officine e/o tecnici specializzati per valutarne singolarmente l'efficienza, lo stato e le condizioni generali al fine di assicurare e limitare al minimo i rischi del nostro mestiere e delle nostre attività.

Tenendo presente che: la prevenzione ha un costo, ma la cura costa molto di più!

Auspucando una partecipata attenzione sulla delicata questione fin qui esposta, Voglia gradire i nostri più cordiali saluti.

Per il Coordinamento Provinciale
USB VVF Agrigento
Motisi Diego