



VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del Fuoco

---

Comando VigilFuoco di Ascoli P.



Ascoli Piceno, 15/08/2011

Comando Prov.le

Vigili del Fuoco – Ascoli Piceno

Oggetto: comunicazioni -

Egregio Dirigente.

nelle consultazioni intercorse nei mesi di maggio e giugno con il Comando di Ascoli, ci era stato annunciato che lo studio su una migliore razionalizzazione della sala operativa (specie nei momenti di crisi intense) era pronto e a breve ci sarebbe stato mostrato .

La presente a chiedere di poter visionare tali elaborati sempre ch  non siano intervenuti nel frattempo impedimenti e/o imprevisti.

Vorremmo ora, attirare l'attenzione della dirigenza al verificarsi nei comuni di San Benedetto del Tronto e Grottammare, di frequenti micro-allagamenti non appena le precipitazioni assumono intensit  critiche e per tempi relativamente modesti (bastano appena 5/6 minuti).

L'opinione di noi Vigili operanti su questi territori,   che tali eventi si verificano principalmente per due motivi:

- 1) Le caditoie dell'acqua subiscono una manutenzione insufficiente e la met  di esse, nel momento che servono, presentano una perviet  ridotta o addirittura nulla.
- 2) alcuni raccordi fognari a valle della S. statale 16, sono stati realizzati in tempi antecedenti a urbanizzazioni e fabbricazioni di aree individuate via via pi  a monte risultando, ad oggi, sottodimensionati.

Gradiremmo che il Comando di Ascoli trasmettesse queste osservazioni nel rapportarsi con questi enti o, se   il caso, che se ne facesse un cenno al tavolo di consultazione sindacale non appena se ne presenter  l'occasione.