



VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del Fuoco

---

## IL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI CASELLE E' ALLA FRUTTA !



Torino, 29/01/2024

Come si evince dal titolo il distaccamento Aeroportuale di Torino Caselle è ormai alla frutta.

E' notizia del 20 Gennaio 2024 che a Caselle si è rotto l'ennesimo Dragon X8 agli organi di sterzo.

Questa volta si è rotto addirittura da fermo!

Durante la verifica del mezzo uscito di appena qualche metro dalla rimessa, mentre stava scendendo il capoposto, con una botta incredibile si è strappato il pistone idraulico di sterzata del secondo asse anteriore del Dragon X8 VF 23018 provocando un forte contraccolpo al volante che colpiva con la razza alla mano l'autista ferendolo fortunatamente in modo lieve.

Come già fatto notare più e più volte al dirigente di Torino, la situazione mezzi è inaccettabile, dobbiamo operare con dei veri e propri rottami che ormai non si reggono più insieme nemmeno con il fil di ferro, a questo si aggiunge l'assurda disposizione di tenere il personale in servizio ridotto al minimo in 12 unità, pertanto non è stato possibile inviare il

vigile infortunato alla mano prontamente all'ospedale perché altrimenti bisognava declassare l'aeroporto dalla IX<sup>a</sup> alla VII<sup>a</sup> categoria, cosa peraltro richiesta dal capoturno ma non eseguita dal funzionario di guardia.

Si è dovuto attendere l'arrivo del sostituto da casa, fatto rientrare in straordinario in fretta e furia per coprire la carenza di personale improvvisa creata a causa dell'infortunio determinato dalla rottura del mezzo, e poi con forte ritardo è stato inviato al varco doganale dove un'ambulanza ha trasportato il collega infortunato all'ospedale più vicino per le cure del caso.

Questa ennesima vicenda evidenzia l'assoluta inadeguatezza delle disposizioni imposte dal dirigente e dalla condizione dei mezzi ormai ridotti a rottami vaganti.

USB chiede con forza l'immediata sostituzione dei rottami, pardon, mezzi fatiscenti con mezzi nuovi ed il ripristino dell'organico in servizio a 14 unità, anche per permettere l'invio di eventuale personale infortunato al pronto soccorso in caso di incidente o malore.

il Coordinamento Provinciale

USB VVF TORINO