



VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del Fuoco

MANCANZA DEL DISPOSITIVO PER IL LAVAGGIO DELLE MANICHETTE– RICHIESTA URGENTE DELLA DOTAZIONE E DIFFIDA A PROCEDERE CON MODALITA' NON IDONEE



Verona, 24/06/2026

Al Comando Vigili del Fuoco di Verona

Ing. Giuseppe **LOMORO**

Oggetto: Mancanza del dispositivo per il lavaggio delle tubazioni – richiesta urgente di ripristino della dotazione e diffida a procedere con modalità non idonee

Spett.le Comandante,

la scrivente Organizzazione Sindacale USB segnala che, da diverso tempo, il Comando di Verona risulta sprovvisto del dispositivo necessario al lavaggio delle tubazioni, situazione che sta determinando rilevanti criticità operative e di sicurezza per il personale.

Si evidenzia che tale dispositivo rappresenta un'attrezzatura indispensabile per garantire un adeguato lavaggio e una corretta bonifica delle tubazioni impiegate durante gli interventi di soccorso, in particolare dopo l'esposizione a sostanze contaminanti generate dagli incendi, tra cui prodotti della combustione e agenti potenzialmente nocivi per la salute.

La scrivente rileva inoltre che, nel tentativo di sopperire alla mancanza dell'attrezzatura specifica, sono state adottate modalità alternative e improvvisate per effettuare il lavaggio delle tubazioni. Tali procedure non possono ritenersi adeguate a garantire la completa rimozione degli agenti contaminanti presenti sui materiali, lasciando il personale potenzialmente esposto durante le successive attività di movimentazione, utilizzo e stoccaggio delle tubazioni.

In particolare, si evidenzia che la pratica di stendere le tubazioni in pressione e procedere al lavaggio direttamente sul piazzale della sede non costituisce una soluzione idonea sotto il profilo della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori. Tale modalità, infatti, può determinare la dispersione e il deposito di residui contaminanti nell'area del piazzale, con il rischio di creare un'ulteriore fonte di esposizione per il personale che quotidianamente opera e transita negli spazi interessati.

Per quanto sopra, la scrivente USB diffida l'Amministrazione dal proseguire nell'adozione di tali procedure non strutturate e non sufficientemente efficaci, richiedendo l'immediata sospensione di questa modalità.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'attività lavorativa, mettendo a disposizione attrezzature e procedure adeguate alla corretta gestione della contaminazione post-intervento.

Alla luce delle criticità evidenziate, si chiede un urgente intervento finalizzato all'acquisizione del dispositivo per il lavaggio delle tubazioni, al fine di garantire una corretta decontaminazione dei materiali e condizioni operative sicure per tutto il personale.

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

per Il Coordinamento Regionale USB VVF Veneto

Enrico Marchetto

